

Bilag: 1

Røgalarm - 8

Firma: Elimar A/S	Medarbejder: CHR
Sagsnavn: Årlig service af røgalarmer.	Kontaktperson: Morten Pedersen
Sagsnummer: 31334-001	Dato: 17-10-2023
Adresse: v/Poul Christensen	

Forundersøgelse
1. Anlægsinformation
1.1 - Anlægsnavn E/F Sundbyvang
1.2 - Adresse Peder Lykkes Vej 48-52 2300 København
1.3 - Driftsansvarlig/kontaktperson Poul Christensen Tlf
2. Røgalarm
2.1 - Er røgalarmer kontrolleret via testknappen? Ja, uden bemærkninger Bemærkninger: Alle røgmelder er kontrolleret via testknappen uden at være tilsluttet netspænding. Derud over ingen bemærkninger.
2.2 - Er røgalarmer kontrolleret via testrøg? Ja, se bemærkninger Bemærkninger: Følge alarmer kontrolleret via testrøg 48 kælder 48 1.sal 50 kælder 50 1.sal 52 kælder 52 1.sal Derudover ingen bemærkninger
2.3 - Er alle batterier udskiftet? Ja, se bemærkninger Bemærkninger: Alle batterier er udskiftet ifølge service aftale.
2.4 - Er røgalarmernes udløbsdato kontrolleret? Ja, uden bemærkninger
2.5 - Er røgalarmernes integrations kontrolleret? Ja, uden bemærkninger

3. Lydgiver
3.1 - Er der foretaget kontrol af lydtryk? Ja, bemærkninger Bemærkninger: Der er foretaget lydtrykmåling følgende steder: 48 1. sal - 89dB 50 1. sal - 92dB 52 1. sal - 90dB Kældergang - 89dB
4. Driftsjournal
4.1 - Er driftsjournal opdateret korrekt ? Nej, se bemærkninger Bemærkninger: Der forefindes ikke en driftsjournal. Men det er en klar opfordring til at få sådan en udarbejdet. Kontakt os gerne hvis I ønsker mere information
5. Konklusion
5.1 - Er der fundet C-fejl på anlægget? Nej
5.2 - Er der fundet B-fejl på anlægget? Nej
5.3 - Er der fundet A-fejl på anlægget? Nej
5.4 - Samlet konklusion GODKENDT, uden fejl
6. Kvittering
6.1 - Andre bemærkninger Fejl og mangler fra tidligere rapport er udbedret, dog er der fundet en barnevogn i den ene opgang.
6.2 - Service er udført af: Casper Haslund

Underskrift:



